

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 26 日

天气: 晴
气温: 21~10℃

星期: 三
工程名称: 华亚当阳太阳能4x20MW分布式发电互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区5区、6区接地焊接及土方回填进行巡视, 现场发现5区局部接地需整改, 已安排施工方进行整改。 2. 对光伏区5、6、7三区组件清洗进行检查, 现场发现局部清洗度良好, 局部要求施工方返工。 3. 对9#、10#箱变平台二次抹灰进行检查, 现场发现局部抹灰太薄, 未用水泥砂浆抹灰, 施工方要求立即整改。	
施 工 情 况	施工单位 江苏天目 上海伏光 中冶华建	施 工 内 容 及 进 度 光伏区3、4区组件清洗, 9#、10#箱变平台二次抹灰。 光伏区5、6、7区组件清洗, 36区围栏施工, 1区箱帽防腐。 光伏区35区电缆敷设, 34#、35#箱变平台爬梯防腐。
其 它 事 项	(空白)	
本日现场监理人员: 步松贤 蒋师歆 刘成文		
记录人: 刘成文 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 步松贤		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建