

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 31 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 19~7℃

工程名称: 阜宁县农村电网改造4x20MWP分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区33区电气清缺进行巡视.
2. 对光伏区15区电气清缺进行巡视.
3. 对光伏区35区电缆敷设桥架安装进行检查, 现场发现桥架皮装不在同一平面. 局部弯曲严重. 现场要求施工人员必须进行调整. 确保桥架安装规范化. 课

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天目

光伏区电气清缺.

上海伏光

光伏区15区电气清缺

中冶华五

光伏区35区电缆桥架皮装 电缆敷设.

其
它
事
项

本日现场监理人员

严松俊 蒋帅 刘成文

记录人: 刘成文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王 东 明

