

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 1 日

星期: 一

工程名称: 华自太阳油前街 4x20MW 炉内化灰区光伏发电项目

天气: 晴
气温: 21~29℃

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区 32[#] 33[#] 箱变变平二次抹灰进行巡视检查, 现场要求施工2人员必须先刷好底浆, 防止起鼓、脱落。 2. 对光伏区 26 区电气消缺及箱变基础环网接地补焊进行巡视。 3. 对光伏区 5 区支架防腐进行检查, 现场要求施工2人员对接流箱的挽帽一并补齐到位。 4. 对光伏区 28 区、27 区支架背拉杆安装进行检查。												
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江苏天目</td><td>光伏区 4[#] 箱变桥架消缺, 9 区离压电缆埋深。</td></tr> <tr> <td>上海伏光</td><td>光伏区 32[#] 33[#] 箱变变平抹灰。</td></tr> <tr> <td>中冶华业</td><td>光伏区 28 区支架组件消缺, 26 区电气消缺、接地焊接。</td></tr> <tr> <td></td><td>光伏区 5 区支架防腐处理, 27 区支架背拉杆安装。</td></tr> <tr> <td></td><td>35 区电缆桥架安装。</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏天目	光伏区 4 [#] 箱变桥架消缺, 9 区离压电缆埋深。	上海伏光	光伏区 32 [#] 33 [#] 箱变变平抹灰。	中冶华业	光伏区 28 区支架组件消缺, 26 区电气消缺、接地焊接。		光伏区 5 区支架防腐处理, 27 区支架背拉杆安装。		35 区电缆桥架安装。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度												
江苏天目	光伏区 4 [#] 箱变桥架消缺, 9 区离压电缆埋深。												
上海伏光	光伏区 32 [#] 33 [#] 箱变变平抹灰。												
中冶华业	光伏区 28 区支架组件消缺, 26 区电气消缺、接地焊接。												
	光伏区 5 区支架防腐处理, 27 区支架背拉杆安装。												
	35 区电缆桥架安装。												
其 它 事 项													
本日现场监理人员	马松贤 蒋帅教 刘仕文												
记录人: 刘仕文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松贤												

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建