

监 理 日 志 ()

阴转多云

日期: 2019 年 4 月 3 日

天气:

星期: 2

气温:

工程名称: 华自太阳神储能4x20MWh储能电站光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区38区围网皮装进行巡查. 安装质量良好. 2. 对光伏区36区组串接地连接进行巡视. 现场发现施工人员进行作业未进行安全防护. 对施工人员进行教育. 3. 对光伏区32区柜帽防雨进行检查, 现场发现部分油漆未刷到位. 现场要求施工人员进行返工.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏翔 上海伏光 中冶华五	光伏区32区柜帽防雨施工. 光伏区36区接地扁铁连接. 38区围网皮装 光伏区37区背拉杆皮装. 35区桥架安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李松贵 蒋帅 刘斌	
记录人: 刘斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王松	

