

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 4 月 6 日

星期: 六

天气: 阴

气温: 28~13℃

工程名称: 华直为阳初新镇 44x20MW 地面分布式光伏电站

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 对光伏区 12 区围栏施工和组件接地连接进行巡视
2. 对光伏区 33 区支架组件消缺进行检查. 现场发现个别管拉杆漏装. 要求施工人员立即补上.
3. 对光伏区 39 区. 25 区电气消缺进行巡查.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施  
工  
情  
况

江苏天目

光伏区 33 区支架组件消缺. 39 区电气消缺

上海光伏

光伏区 12 区组件接地连接. 围栏施工.

中冶华五

光伏区 35 区桥架安装. 电缆敷设.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

马松贤 梅帅敏 刘世文

记录人: 刘世文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

马松贤

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建