

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 10 日

星期: 三

天气: 小到中雨

气温: 13~8℃

工程名称: 华能扬州江都县 4x20MW 抽水蓄能电站光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区 18、19、20、21 区组件清洗进行巡视。
2. 对光伏区 1 区、2 区虾塘放水进行检查。
3. 整理施工资料
4. 对光伏区清淤整改进度滞后不能满足 240 小时试运行进行整改要求, 对施工方下发第 28 号监理罚款单 1 份。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏项目

协调 39 区围拦施工问题。

上海光伏

光伏区 18、19、20、21 区组件清洗

中冶华建

光伏区 34 区树木遮阴协调。

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙松厦 蒋帅旗 刘世文

记录人: 刘世文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙松厦

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建