

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 4 月 19 日 星期五	气候	小雨转阴	气温	26~18℃
监理人员动态: 3 人 施工方人员动态: 40 人 施工机械动态: 挖机 1 台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	光伏区道路摊铺碎石. 光伏区 31 区组件清洗与验收. 光伏区 35 区支架基础土方回填. 光伏区 9 区支架组件清洗.				
检查 发现 的 问题	1. 对 35 区施工现场进行检查, 现场发现局部电缆桥架 安装不完善, 箱逆变桥架有歪斜现象. 2. 对光伏区 31 区组件清洗进行检查, 现场发现局部不干净				
处理 措施、 意见、 结果	1. 现场要求施工人员立即进行整改 2. 现场安排施工人员进行返工				
协调 内容 或其他	组织召开管理例会				
记录人	刘成文		总监签阅	杰之尚 	

