

监 理 日 志

工程名称: 华立光伏项目 4x20MW 地面分布式光伏项目

日期	2019 年 4 月 26 日 星期五	气候	小雨转阴	气温	20°~12°
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	自卸车一台				
施工部位进度情况	光伏区 31区电气清缺 32区组件清洗. 27区场区平整. 6.7区支架、组件调整. 9区防腐处理. 光伏区支架材料搜集				
检查发现的问题	在光伏区31区电气清缺整改现场发现施工人员使用的组件与支架连接的接地软线不符合设置要求的16平方. 现场要求施工方进行更换.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方按设计及规范要求清缺整改.				
协调内容或其他	召开监理例会				
记录人	刘成文	总监签阅	李仁堂		



由 扫描全能王 扫描创建