

监 理 日 志

工程名称: 华夏太阳庙前镇4x200mp地布式农光互补光伏发电项目

日期	2018年5月22日 星期二	气候	小雨转阴	气温	16°~20°C
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态:					
施工进度情况	综合楼踢脚线找平打拉卫生. 窗户玻璃安装. 光伏区26#箱变3x240接驳制作.				
检查发现的问题	1. 现场巡视发现1处高压电缆局部没有埋入土存在安全隐患. 围墙基础浇筑不符合要求. 实际尺寸为300x60. 设计要求为300x600mm.				
处理措施、意见、结果	针对现场检查情况向施工方下发监理工程师通知单, 要求施工方必须按设计要求进行整改, 确保工程质量.				
协调内容或其他					
记录人	刘佳文	总监签阅	[Signature]		

