

监 理 日 志

工程名称: 邯郸临漳县400MW抽水蓄能电站项目

日期	2019年6月8日 星期六	气候	多云	气温	24-29℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 19区组件支架消缺整改施工, 2. 20区4#方线缆管架消缺施工, 3. 6区汇流箱接地消缺施工.				
检查发现的问题	1. 19区部分支架拉杆未紧固, 有下垂现象. 2. 15区管架柱头防腐不到位 3. 31区场平不到位, 部分地区有遗漏				
处理措施、意见、结果	现场要求施工单位继续对缺陷部位整改消缺到位, 必须满足设计图纸及相应规范要求.				
协调内容或其他	黄永革下午到达项目.				
记录人	薛明松	总监签阅	李元堂		

