

监 理 日 志

工程名称: 华直乡阳庙前镇4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目.

日期	2019年6月28日 星期五	气候	暴雨	气温	21-29°C
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 下雨, 现场无法施工. 2. 下午开监理周例会.				
检查发现的问题	1. 部分组件高低落差大, 存在遮阴现象. 2. 监理通知单未及时回复.				
处理措施、意见、结果	1. 施工单位按照设计图纸完成消缺整改. 2. 监理通知单及时回复并附整改照片.				
协调内容或其他	黄永革到达乡阻项目.				
记录人	薛明	总监签阅	李元奎		



扫描全能王 创建