

监 理 日 志

工程名称: 华能当阳庙前镇4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018年6月18日 星期一	气候	阴转雨	气温	23-33℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 30人 施工机械动态: 挖机1台, 挖机1台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	32区支架安装. 26区组件接地连接.				
检查发现的问题	1. 现场巡视发现1#箱变附近35KV高压电缆敷设深度不符合设计及规范要求, 最低处在400mm左右, 并且未按要求铺沙盖砖. 2. 在32区支架安装现场巡视发现施工人員已按要求做好安全防护工作.				
处理措施、意见、结果	1. 监理项目部已向施工方下发了管理通知单, 要求施工方立即对问题部位进行整改, 确保施工质量. 2. 现场施工人員已按要求佩戴安全帽、安全带.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅			

