

监 理 日 志

工程名称: 华直当阳庙前镇 4x20MWP地面分布式光伏发电项目

日期	2018年6月20日 星期二	气候	阴	气温	22°-29°
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	挖机1台 挖机1台 吊车1台				
施工进度情况	综合楼消防设施安装 完休区、24区接地线回填 26、27区低压电气箱缺 32区支架安装.				
检查发现的问题	①. 巡视到26区时. 两名施工人员未戴安全帽 违反安全生字乃文明施工规范要求.				
处理措施、意见、结果	①. 已 已下发罚款知通单. 对其作出罚款 50元俩人. 并对施工人员进行说服教育				
协调内容或其他	召开第27期监理例会.				
记录人	徐国田		总监签阅	孙富利	

