

监 理 日 志

工程名称: 华首乡阳庙前镇4x20MW光伏地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018年6月21日 星期四	气候	小雨	气温	22:-25℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	挖机1台 装载机1台 拌合机1台				
施工进度情况	综合楼楼梯扶手安装施工, 光伏区32区打桩,支架安装, 其它区域屋顶瓦片施工.				
检查发现的问题	无.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	上电公司与厂家召开逆变器问题沟通会议.				
记录人	徐恩田	总监签阅	王富斌		

