

监 理 日 志

工程名称: 华直当阳社前镇4X20MW地面分布式光伏发电项目

日期	2018年6月27日 星期三	气候	局部多云	气温	27°~36°
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 40人					
施工机械动态: 推机1台. 挖机1台. 轿车1台.					
施工进度情况	33区打桩. 32区支架安装.				
检查发现的问题	33区打桩现场发现个别桩体垂直度偏差较大.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员对部分桩水平高度进行复核. 个别垂直度偏差较大的桩体进行调整				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	孙高双		

