

监 理 日 志

工程名称: 华直都阳镇前镇4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019年7月13日 星期六	气候	多云	气温	20-31℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 14区、15区、16区检查光伏电站穿管情况 2. 14区座阴树木清理 3. 28、36区光纤熔接				
检查发现的问题	1. 15区有部分光伏电站穿管, 16区抽取挖管数量太少. 2. 16区部分支架拉杆紧固.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位挖管时多抽查几处, 并挖管长度需足够, 穿管处及时整改. 2. 要求施工单位尽快整改消缺.				
协调内容或其他					
记录人	蒋叶文	总监签阅	李元奎		



扫描全能王 创建