

监 理 日 志

工程名称: 华直都阳庙前镇4x20MW地面分布式农光互补光伏电站项目.

日期	2019年7月20日 星期六	气候	多云	气温	24-34℃
监理人员动态:	3人	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 3区、4区、26区、27区通讯整改 2. 25区、26区、27区光伏电缆清缺检查 3. 后台清缺整改				
检查发现的问题	1. 37区10号汇流箱有2组串并网 2. 光伏区杂草较高影响正常发电.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快整改, 恢复并网. 2. 施工单位清理遮阴树木及杂草.				
协调内容或其他					
记录人	李元堂	总监阅签	李元堂		



扫描全能王 创建