

监 理 日 志

工程名称: 华直乡卫生院前镇4x20MW地面光伏电站补考发电项目.

日期	2019年7月27日 星期六	气候	晴	气温	27-37℃
监理人员动态:	2人	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 老估5区初步检查验收 2. 18区支架组件清洗 3. 32区汇流箱电气清洗				
检查发现的问题	1. 5区部分组件接地跨接线断裂 2. 老估电缆套管防水泥封堵不到位有掉落现象. 3. 箱变下方电缆桥架有缺口未封堵到位				
处理措施、意见、结果	施工单位按照通知单要求立即安排人员进行清洗整改,完成后上报验收.				
协调内容或其他					
记录人	潘中炎	总监阅签	李元堂		



扫描全能王 创建