

监 理 日 志

工程名称: 华电当阳庙前镇4x20Mwp地面分布式光伏项目

日期	2018年7月3日 星期二	气候	小雨	气温	25~30℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 25人					
施工机械动态:					
施工进度情况	升压站消防沙池施工. 站内地坪修复. 光伏区31区补桩. 32区支架安装.				
检查发现的问题	光伏区检查发现 31.32.33区所有管桩桩头没有及时 进行防腐处理.				
处理措施、意见、结果	电话通知施工方史总要及时对所持桩基桩头进行打磨除锈 并 防腐处理. 确保施工质量.				
协调内容或其他					
记录人	刘明文	总监签阅			

