

监 理 日 志

工程名称: 华电多阳湖前 4x20MW 地埋分布式光伏发电项目

日期	2018年7月4日 星期三	气候	阴转中雨	气温	24~31℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态: 推机1台. 铲车1台.					
施工进度情况	31区补桩. 综合楼空调安装完成				
检查发现的问题	光伏区场区内积水严重, 要求施工 局部排水沟堵塞.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方组织人员排除场区积水. 对堵塞的排水沟. 口进行清理. 确保排水畅通无阻.				
协调内容或其他					
记录人	刘德文		总监签阅		

