

监 理 日 志

工程名称: 华能岳阳高南镇4x20MW地面分布式光伏发电项目

日期	2018年2月28日 星期六	气候	小雨	气温	25~35℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 15人 施工机械动态: 发电机, 焊机.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	31区支架安装. 33区柱头焊接.				
检查发现的问题	1. 管理部对综合楼检查发现有质量问题, 以通知单形式要求整改. 2. 支架安装现场巡视发现个别螺栓没上全.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方限期整改回复监理单位. 2. 现场要求施工人员进行排查补漏.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅			

