

监 理 日 志

工程名称: 华能当阳庙前镇4x20MWp地面分布式光伏发电项目

日期	2018年7月30日 星期一	气候	阴	气温	25~32℃
监理人员动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区32、33区支架安装。				
检查发现的问题	组织施工方召开监理例会, 针对现场目前施工情况提出几点: 1. 施工现场的安全监督与交底 2. 现场施工的质量问题 3. 消缺整改与发电量效率检查 4. 搜集整理现场材料, 作好记录。 ① 支架安装。 ② 桩帽防腐。 ③ 发电区杂草清理。 ④ 电缆沟的埋设。				
处理措施、意见、结果	会议要求施工方落实整改, 按时汇报消缺整改进度, 完成预期工作化整。对现场现有材料进行统计汇总。				
协调内容或其他	召开监理例会				
记录人	刘成文	总监签阅	马永红		

