

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019 年 8 月 11 日 星期 日	气候	多云	气温	25-35℃
监理人员动态：2 人 施工方人员动态：14 人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工进度情况	1. 光伏 13 区支架调整消缺。 2. 光伏区通讯对点检查。 3. 38 区、37 区支架桩头防腐消缺施工。				
检查发现的问题	1. 光伏区部分支架桩头焊接不合格。 2. 光伏区部分组件压块松动未紧固。				
处理措施、意见、结果	1. 施工单位尽快重新补焊不符合要求的桩头，要求焊接必须满焊。 2. 要求施工单位重新排查紧固压块。				
协调内容或其他	无				
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		