

监 理 日 志

工程名称: 华电当阳补前移 4x20MWP 地理分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018 年 8 月 12 日 星期日	气候	多云	气温	28-37°C
监理人员动态:	3 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区 32 区 支架消缺。 发电区 箱变周围杂草清理。				
检查发现的问题	发电区 14# 箱变现场巡视发现, 施工人员进行割草。 由于 14# 箱变高低压电缆桥架未施工, 电缆露裸, 施工人员的安全得不到保证。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员在进行割草施工中远离电缆和接地线, 并要求施工方在这处开具带电作业票, 保证施工人员的安全。 并派专人监护				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	马永真		

