

监 理 日 志

工程名称: 华直乡阳南前镇4x20MW地面式农光互补光伏发电项目

日期	2018年8月17日 星期五	气候	多云	气温	31-24℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 吊车、小挖机。					
施工进度情况	综合楼楼顶二次灌浆(主要做防水)				
检查发现的问题	施工2现场发现: 施工2前基础楼面没有用水泥接浆。 施工2后四周灌收边没有用水泥浆处理。				
处理措施、意见、结果	施工2现场已对楼面做整浆一遍。施工2后四周收边已经处理。 要求施工2人员				
协调内容或其他					
记录人	刘明文	总监签阅			

