

监 理 日 志

工程名称: 华直富阳油前镇4x20MW地面分布式光伏发电项目

日期	2018年7月10日 星期一	气候	多云	气温	17-17℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	光伏区22区电流检测。 光伏区32区 4 ² 直流电缆展放、穿管。				
检查发现的问题	光伏区32区直流电缆穿管敷设现场巡视发现, 局部望向的PVC管敷设时不垂直, 电缆预留不足的现象				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员对不垂直的线管进行整改, 电缆保证有足够的预留长度。				
协调内容或其他					
记录人	刘述文	总监签阅			

