

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 14 日

星期: 五

工程名称: 华能高阳镇前镇4x20MW太阳能分布式光伏发电项目

天气: 多云

气温: 29~22℃

监
理
工
作
情
况

1. 发电区14区检查发现局部4²直流电缆敷设不规范,个别汇流箱仍缺电流不足,要求施工方必须做好电气消缺工作.
2. 光伏区32区现场巡视中要求施工方在电缆二次运输中注意运输安全.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

上海伏光

湖北华业

光伏区32区4²直流电缆敷设完成, MC4接头制作完成.
2x70. 2x50直流电缆二次运输.

14区电气消缺施工.

无施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

严松宽 刘成文 徐恩恩.

记录人: 刘成文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

严松宽

