

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 9 月 19 日

天气: 多云  
气温: 33° ~ 23°C

星期: 三  
工程名称: 阜南当阳庙前镇 4x20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目.

|                                                                      |                                                                                                                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 监 理 工 作 情 况                                                          | 1. 对光伏区 9 区 电流检测 进行巡视.<br>2. 光伏区 32 区 现场巡视发现 汇流箱 端 直流 2x70 电缆 预留 长度不 <del>满足</del> 是, 现场要求施工方 进行 整改, 保证足够的 预留长度. |                                                                       |
| 施 工 情 况                                                              | 施工单位<br><br>22 号 天目<br><br>上海伏光<br>湖北华亚                                                                          | 施 工 内 容 及 进 度<br><br>9 区 汇流箱 电流 检测.<br>32 区 直流 电缆 敷设 调整.<br><br>无 施工. |
| 其 它 事 项                                                              |                                                                                                                  |                                                                       |
| 今日现场监理人员: 李松贤 徐恩恩 刘成文.<br>记录人: 刘成文 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李松贤 徐恩恩 刘成文 |                                                                                                                  |                                                                       |

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建