

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 21 日

星期: 五

工程名称: 阜宁县南前镇4x20MW地面分布式光伏发电项目

天气: 小雨

气温: 19°-22°

监
理
工
作
情
况

1. 对现场巡视发现局部地区因雨后, 积水严重, 道路泥泞不堪, 要求施工单位做好排水工作, 并对道路进行修复。
2. 对30区电缆沟开挖进行巡视, 要求施工单位必须按照设计规范施工。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天目

无施工

上海伏光

30区直流电缆敷设, 电缆沟开挖

湖北华亚

无施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐恩恩

记录人: 徐恩恩

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

徐恩恩

