

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 22 日

星期: 六

工程名称: 阜宁当阳南前镇4x20MW地面炉式农电互补光伏发电项目

天气: 多云

气温: 19°-29°

监
理
工
作
情
况

1. 现场对29区接地沟回填进行巡视, 发现没有专人看护及指挥.
存在安全隐患, 现场立即要求施工单位增加人员, 对控机
进行指挥及看护. 确保安全施工.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

记录人

记录箱支架制作.

上海安光

29区-30区接地沟回填.

湖北华亚

无施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 徐恩恩

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 马新建

