

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 23 日

星期: 日

工程名称: 华阴市南门外 4x20MW 地面分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 19-29°

监
理
工
作
情
况

1. 现场对 31 区光伏电缆敷设进行巡视, 发现部分光伏电缆没有按照设计要求穿管, 现场要求施工单位严格按照图纸设计要求施工, 确保工程质量。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天目

31 区光伏电缆敷设, 10 区电气消缺整改。

上海伏光

无施工

湖北华亚

无施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

徐恩恩

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

李书算

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建