

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 27 日

星期: 五

工程名称: 阜宁当阳庙前镇420MW地面光伏电站项目.

天气: 多云
气温: 16°-23°

监 理 工 作 情 况	1. 现场对 37 区进行巡视. 发现部分施工人员未佩戴安全帽. 现场对施工人员说服教育. 并要求立即佩戴安全帽. 如果不执行. 将对其进行罚款. 2. 巡视光伏区 9 区除草时. 发现部分杂草清理不到位. 现场要求施工人员立即整改. 保证不留死角.		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏天目 上海众光 湖北华亚	31 区光伏电缆敷设. 9 区除草. 37 区场坪平整. 无施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		徐恩田	
记录人: 徐恩田		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐恩田	

