

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 19 日

星期: 五

工程名称: 华自当阳庙前镇4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目

天气: 小雨转阴
气温: 12°-17°

监
理
工
作
情
况

1. 现场对 24#、24#、32# 组件安装进行检查, 发现不符合要求的立即整改。
2. 现场对 38 电缆沟开挖深度进行测量, 要求施工单位开挖深度必须达到 1 米以上。
3. 对 36# 打桩进行巡视, 要求现场施工人员严格把控入土深度、垂直度及桩顶标高。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

让路及目

上高伏光

桩基工程

32# 组件安装, 33# 箱变电气施工, 33# 光伏电缆穿管,
29# 组件安装, 36#、37# 打桩, 38# 高压电缆沟开挖
24# 组件安装, 34# 打桩箱变变平台钢筋绑扎,
35# 场地平整。

其
它
事
项

召开监理例会。

管桩到货 4 车 17 米。

本日现场监理人员

马永良 徐国恩

记录人:

徐国恩

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

马永良

