

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 17 日

星期: 六

工程名称: 华电光伏项目 4x20MW 光伏阵列支架安装工程

天气: 小雨

气温: 7°C - 8°C

监 理 工 作 情 况	1. 现场39区、40区巡视发现部分道路湿滑, 现场要求施工方进行人工清理。 2. 对现场34、39、40区支架安装进行巡视。 3. 对40区电缆沟开挖进行检查, 符合要求。 4. 对光伏场区管桩吊装进行安全监督。	
施 工 情 况	施工单位 江苏天目 上海光伏 中冶华五	施 工 内 容 及 进 度 光伏区39、40区支架安装, 40区直流电缆沟开挖, 39# 40#箱变送电完成。 40区管桩吊装, 36区电缆沟开挖, 37# 38#箱变送电完成。 光伏区34区支架安装。
其 它 事 项	管桩进场: 天目210根 光伏111根	
本日现场监理人员	严格贤 徐恩恩 刘成文	
记录人: 刘成文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘成文	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建