

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 8 日

星期: 六

工程名称: 华直市润南南线 4x20MWP 地面光伏项目

天气: 小雪转阴

气温: 0~3℃

监 理 工 作 情 况

1. 对光伏区12区环网接地沟的开挖52x70直流电缆头终端制作进行检查。
2. 对光伏区34区接地焊接进行检查。现场要求施工人员及时涂刷防腐涂料。
3. 对光伏区36区变压器、逆变器所吊装就位进行安全监督。
4. 对光伏区36区、37区39区的组件安装进行检查, 现场发现37区38区部分组件上下错位较多, 要求施工人员立即整改。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

光伏区39区组件安装、接地焊接、40区电气接线、4区汇流箱安装。

上海伏光

光伏区12区电气施工、37区、38区支架、组件安装、36区支架、组件安装、~~逆变器~~逆变器就位。

中冶华五

光伏区34区支架、组件安装、27区支架、组件安装、34区接地焊接、5区组件安装。

其 它 事 项

组件到货1车

本日现场监理人员

黄永革、尹松贵、徐恩恩、刘法文

记录人: 刘法文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

黄永革



扫描全能王 创建