

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 25 日

星期: 二

天气: 小雨

气温: 4°~7°

工程名称: 阜南当阳庙前镇4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区35区条形基础在浇筑前进行检查. 现场发现个别基坑内有尘土和模板不平的现象, 现场要求施工人员进行处理. 确保施工质量.
2. 对光伏区12区支架. 组件安装进行检查.
3. 对光伏区4区增补区支架安装进行巡视.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

光伏区4区支架安装.

上海伏光

光伏区12区支架. 组件安装. 36区汇流箱安装.

中冶华亚

35区条形基础处理.

其
它
事
项

本日现场监理人员

马松贵 蒋帅斌 刘成文

记录人: 刘成文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

马松贵

