

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 20 日

星期: 四

工程名称: 华能宝应 4x20MW 地面分布式光伏发电项目

天气: 小雨转阴

气温: 6~14℃

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区12区220KV国电网下拆除管桩进行巡视检查。
2. 对光伏区12区、36区、27区、35区进行巡视。
3. 根据现场近期检查发现的质量问题向施工单位下发3
管理工程市通知单1份,要求施工单位在23日前回复管理项目部。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏元月

光伏区39区接地焊接。

上海伏光

光伏区11区杂草清除。

中冶华五

光伏区27区支架安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

严松贤

刘法文

记录人: 刘法文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

严松贤

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建