

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年10月1日 星期一	气候	多云	气温	4°/15°
监理单位动态	巡视. 检查. 验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态	二建10人. 东海35人		逆变器. 支架. 钢柜进厂.		
施工机械动态	打桩机. 钻杆. 拖拉机2台		合格		
施工进度情况	小互站工地敷设电缆. 和平村工地安装逆变器. 太平村安装汇流箱. 支架. 镇东村工地安装支架. 组件. 逆变器. 福安村安装支架. 恒太村钻杆. 打桩机. 打桩.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地. 检查. 验收工程质量. 进度. 安全文明施工. 整理资料.				
记录人	时金宝. 刘元		总监签阅	刘七发	