

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站项目			
日期	2017 年 11 月 2 日 星期二	气候	多云
		气温	5°-5°
监理单位动态: 监理施工现场巡视。		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态: 现场管理人员 14 人, 车 1 辆。			
施工机械动态: 打桩机 3 台, 吊机 2 台, 钩机 1 台。			
施工进度情况	正阳村安装支架。 开发村安装支架。 打桩机开挖桩基孔		
检查发现的问题	部分桩基坑垂直度水平度不达标。 四界族坑预埋上部 40cm 垂直度存在误差过大现象。		
处理措施、意见、结果	要求施工项目部加大现场技术指导		
协调内容或其他			
记录人	陈军	总监签阅	