

监 理 日 志

工程名称: 勐海县勐海镇勐海村勐海小学新建工程		日期: 2017年11月6日 星期一	气候: 晴	气温: 0-10℃
监理单位动态: 监理单位现场巡视		材料进场, 取样见证, 合格情况:		
施工方人员动态: 勐海县勐海镇勐海村勐海小学新建工程				
施工机械动态: 打桩机2台 发电机2台 搅拌机1台 焊机3台				
施工进度情况	城河村 打桩机 打桩 井村合成电安装支架 城河村 场地平整 准备进场施工, 场地平整头端路, 香美河村 安装支架 正洲村 安装支架			
检查发现的问题	1. 施工场地凌乱 2. 施工场地清理不及时, 不彻底 不符合文明施工要求 2. 部分人员施工无安全防护措施.			
处理措施、意见、结果	监理单位下发了监理通知单1份 要求施工方采取有效措施, 在3日内完成整改.			
协调内容或其他				
记录人	陈华		总监签阅	