

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目		日期	2017年2月17日 星期三	气候	晴	气温	-29.~+13
监理单位动态: 监理单位现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态: 南通二建 5人, 东海建筑队							
施工机械动态:							
施工进度情况	一、岱山村组 支架安装 1人 二、和平村 拿线 2人 三、城石村 拿线、接线 5人						
检查发现的问题	一、城石村、和平村 现场检查发现拿线绑扎、绑扎绳不符合要求 二、岱山村 一组支架未安装						
处理措施、意见、结果	一、与现场负责人唐经理协调, 要求立即整改。						
协调内容或其他							
记录人	李丹枫			总监签阅			