

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年1月6日 星期六	气候	晴	气温	-15℃~-9℃
监理人员动态: 整理资料 施工方人员动态: 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	一、审查总包方能报验的资料 二、与总包方去勃利信村现场检查				
检查发现的问题	一、勃利信村围栏施工未完成				
处理措施、意见、结果	一、因天气寒冷, 以待天气变暖, 施工人员进场后再施工。				
协调内容或其他	明天, 整理资料装箱密封				
记录人	李丹枫		总监签阅		