

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年1月7日 星期日	气候	阵雪	气温	-11℃~5℃
监理人员动态:	整理资料2人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场无人施工				
施工机械动态:					
施工进度情况	去勃利县扶贫办与业主商谈下一步初步工作。				
检查发现的问题	和平村现场无人施工				
处理措施、意见、结果	资料装箱封存, 做离场准备工作。				
协调内容或其他					
记录人	李丹 相		总监签阅		