

监 理 日 志

工程名称: 永修县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018 年 9 月 10 日 星期三	气候	小雨	气温	10°-8°
监理单位动态:	巡视. 检查. 验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建 10 人. 东海 50 人		变压器进厂. 合格		
施工机械动态:	吊车. 平板. 拖拉机				
施工进度情况	太升村工地安装组件. 汇流箱. 电业安装变压器. 镇东村安装组件. 支架. 汇流箱. 电缆敷设. 福安村安装支架. 组件. 汇流箱. 恒太村安装支架. 汇流箱.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地. 检查. 验收施工质量. 进度. 安全. 文明施工. 整理资料.				
记录人	时金宝. 刘元		总监签阅	刘世发	