

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2018年10月18日 星期四	气候	晴	气温	0℃-13℃
监理单位动态:	巡视检查验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建10人, 东海30人		围栏材料进场, 合格		
施工机械动态:	拖拉机 3台				
施工进度情况	小江站工地, 消缺, 整改, 和平村工地, 调试逆变器, 消缺, 整改, 先锋村工地, 消缺, 整改, 福安村工地, 围栏施工, 消缺, 整改, 恒太村工地, 围栏施工, 整改, 消缺, 镇东村, 围栏施工, 整改, 消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 验收, 检查并网电站的整改, 消缺情况, 整理资料, 请款.				
记录人	时金宝, 刘元		总监签阅	刘士发	