

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2018年10月22日 星期一	气候	晴	气温	0℃-8℃
监理人员动态:	巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	二建10人、东海20人	组件进场、合格			
施工机械动态:	拖拉机三台				
施工进度情况 部位	小五站工地整改、消缺、清理场区杂草、福安村工地围栏施工、安装组件、整改、消缺、太平村工地整改、消缺、镇东村工地围栏施工、整改、消缺、恒太村工地整改、消缺。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地、检查、验收并网电站的整改、消缺工作、整理资料、请款、今天第一笔监理延期费付出。				
记录人	时金宝、刘元	总监签阅	刘士发		