

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年10月23日 星期二	气候	多云	气温	30°-14°
监理人员动态:	巡视.检查验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建10人, 东海20人				
施工机械动态:	拖拉机三辆.				
施工进度情况 施工部位	小五站工地清除杂草. 镇东村工地调试逆变器. 围栏施工. 整改. 消缺. 福安村工地围栏施工. 整改. 消缺. 恒太村工地围栏施工. 整改. 消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地. 检查验收并网电站的整改消缺工作. 整理资料.				
记录人	时金宝. 刘元		总监签阅	刘一发	