

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年10月8日 星期一	气候	多云	气温	3℃-13℃
监理人员动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建10人、东海50人		组件、变压器进厂。		
施工机械动态:	吊车台、平板车台、拖拉机台		合格		
施工进度情况 施工部位	小五站电业架线、太平村工地安装组件、汇流箱、镇东村工地安装支架、组件、汇流箱、福安村工地安装支架、汇流箱、组件、恒太村安装支架、组件、汇流箱				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地、检查、验收施工质量、进度、安全、文明施工、整理资料。				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘七发	