

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2018年5月3日 星期四	气候	小到中雨	气温	3℃~11℃
监理单位动态:	巡视施工工地	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	侯冰辉, 王思军				
施工机械动态:	挖机一台, 拖拉机2台				
施工进度情况	生产村工地安装汇流箱, 正阳村工地电线杆已架设到位, 仁兴村工地安装汇流箱, 焊接接地环网, 河口村工地安装支架.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	早上七点半出发, 下乡巡视各个施工工地, 今日共巡视了10个施工工地.				
记录人	时金宝, 刘元	总监签阅	刘士发		