

# 监 理 日 志

工程名称: 新化县光伏发电站扶贫项目

|            |                                                                   |                          |      |     |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|---------|
| 日期         | 2018年5月30日 星期三                                                    | 气候                       | 雾    | 气温  | 12℃-22℃ |
| 监理人员动态     | 巡视、验收、请款                                                          | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |      |     |         |
| 施工方人员动态    | 2建10人 东葛25人                                                       |                          |      |     |         |
| 施工机械动态     | 拖拉机2台 电焊机2台                                                       |                          |      |     |         |
| 施工进度情况     | 城西村工地 焊接接地扁铁 开挖电缆沟 河口村工地 焊接接地扁铁 开挖电缆沟 岱山村工地 围杆施工 消缺 中和村工地 围杆施工 消缺 |                          |      |     |         |
| 检查发现的问题    | 无                                                                 |                          |      |     |         |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                                 |                          |      |     |         |
| 协调内容或其他    | 巡视施工工地 检查施工质量 验收隐蔽工程 到市时政局 银行请款 转账 监理的预付款已转到位 咬测的预付款明日还得接着跑       |                          |      |     |         |
| 记录人        | 时金宝 刘元                                                            |                          | 总监签阅 | 刘古友 |         |